Method for supplying power to electronically controlled drives in or at a press

Publication number: DE19526491

Publication date: 1997-01-23

Inventor: KLEMM PETER DR ING (DE); SCHUMANN

BURKHARD DIPL ING (DE)

Applicant: SCHULER PRESSEN GMBH & CO (DE)

Classification:

- International: B30B15/26; B30B15/14; B30B15/30; B30B15/26;

B30B15/14; B30B15/30; (IPC1-7): B30B15/00;

F16P7/00

- European: B30B15/14E

Application number: DE19951026491 19950720 Priority number(s): DE19951026491 19950720 Also published as:


EP0754541 (A2)
US5669294 (A1)
EP0754541 (A3)

CZ286110 (B6)

Report a data error here

Abstract not available for DE19526491 Abstract of corresponding document: EP0754541

The energy supply system allows the drive to be supplied with the operating voltage temporarily, upon interruption of the network voltage, via an intermediate circuit (13) of a drive amplifier, or a back-up current supply, so that the operation of the workplece handling device operated by the drive is maintained. Pref., the drive amplifier intermediate circuit contains capacitors (3) which are charged via the kinetic energy resulting from the movement of the handled workpleces, from the network voltage or from a flywheel.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



(19) BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

® Offenlegungsschrift _m DE 195 26 491 A 1

(51) Int. Cl.6: B 30 B 15/00 F 16 P 7/00

DEUTSCHES PATENTAMT (21) Aktenzeichen: Anmeldetag:

195 28 491.6 20. 7.95

Offenlegungstag:

23. 1.97

(7) Anmelder:

Schuler Pressen GmbH & Co, 73033 Göppingen, DE

(72) Erfinder:

Klemm, Peter, Dr.-Ing., 70619 Stuttgart, DE; Schumann, Burkhard, Dipl.-Ing. (FH), 73113 Ottenbach, DE

(3) Verfahren zum Versorgen von elektronisch gesteuerten Antrieben in und an einer Presse mit Energie

(5) Ein Verfahren dient zum Versorgen von siektronisch gesteuerten Antrieben, Insbesondere Antrieben für Werkstückhandhabungseinrichtungen, in und an einer Presse mit Energie. Die Werkstückhandhabungseinrichtungen sind elektromechanisch angetrieben und elektronisch gesteuert. Die Presse weist einen Pressenstößel auf. Wenigstens die Werkstückhandhabungseinrichtungen werden bei einem Netzspannungsausfall wenigstens kurzfristig von einem Zwischenkreis eines Antriebsverstärkers oder einer unterbrechungsfreien Stromversorgung mit Spannung versorgt, wo-bei alle für die Bewegung der Werkstückhandhabungseinrichtungen maßgeblichen Einrichtungen aus dem Zwischenkreis oder der unterbrechungsfreien Stromversorgung mit Spannung versorgt werden.

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Versorgen von elektronisch gesteuerten Antrieben, insbesondere Antrieben für Werkstückhandhabungseinrichtungen, in und an einer Presse mit Energie, wobei die Werkstückhandhabungseinrichtungen elektromechanisch angetrieben und elektronisch gesteuert sind, und wobei die Presse einen Pressenstößel aufweist.

Zum Bewegen von Werkstücken in Pressen sind aus 10 der Praxis unterschiedlich ausgebildete Werkstück-

handhabungseinrichtungen bekannt.

Diese Werkstückhandhabungseinrichtungen werden elektromechanisch angetrieben und transportieren das Werkstück in die Presse hinein, von einer Station einer Mehrstufenpresse zu der nächsten Station, und aus der Presse wieder hinaus.

Hierbei bewegen sich die Werkstückhandhabungseinrichtungen jedoch auch durch den Bewegungsbereich der Pressenstempel und anderer bewegter Bauteile der Presse.

Im Normalbetrieb sind die Bewegungen der einzelnen Komponenten durch geeignete Einrichtungen auf-

einander abgestimmt, d. h. synchronisiert.

Bei Ausfall der elektrischen Energie, beispielsweise 25 bei einem Netzspannungsausfall, funktionieren die Antriebe und die übergeordnete Steuerung der Presse jedoch nicht mehr. Hierbei wird die elektrische Synchronisierung der einzelnen Antriebe sowohl der Presse als auch der Werkstückhandhabungseinrichtungen aufgehoben. Die Antriebe werden vom Netz getrennt und mechanisch, mittels mit Federdruck arbeitenden Festhaltebremsen, bremsen die einzelnen Antriebe ungeführt auf Drehzahl Null.

Gleichzeitig wird die Kupplung für die Presse abge- 35 schaltet und der Pressenstößel bewegt sich, abhängig von der momentanen Hubzahl, mit einem bestimmten Nachlaufwinkel bzw. Nachlaufweg weiter.

Je nach Stellung des Pressenstößels zum Zeitpunkt des Ausfalls der elektrischen Energie besteht daher die Gefahr einer Kollision des Oberwerkzeugs der Presse mit den elektronisch gesteuerten Werkstückhandhabungseinrichtungen, da sich diese ebenfalls bei einem Spannungsausfall unkontrolliert und somit unkoordiniert bezüglich des Pressenstößels weiterbewegen. Derattige Kollisionen können zu Beschädigungen der Presse oder einzelner Pressenteile führen, so daß die Presse nicht mehr für die Produktion zur Verfügung steht und ein entsprechender wirtschaftlicher Schaden entsteht.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe 50 zugrunde, ein Verfahren zum Versorgen von elektronisch gesteuerten Antrieben, insbesondere Antrieben für Werkstückhandhabungseinrichtungen, in und an einer Presse mit Energie vorzusehen, mit dem die kollisionsgefährdeten Bauteile bzw. Baugruppen solange mit 55 Energie versorgt werden können, bis sich diese in einem kollisionsfreien Bereich befinden.

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 genannten

Merkmale gelöst.

Dadurch, daß wenigstens die Werkstückhandhabungseinrichtungen wenigstens kurzfristig, d. h. solange, bis sie in einen kollisionsfreien Bereich verfahren wurden, aus dem Zwischenkreis mit Spannung versorgt werden, können Kollisionen mit dem Pressenstößel 65 oder anderen Bauteilen der Presse vermieden werden.

Da auch alle anderen für die Bewegung der Werkstückhandhabungseinrichtungen maßgeblichen Einrichtungen trotz des Netzspannungsausfalles weiterhin mit Spannung versorgt werden, können alle Einrichtungen in eine definierte Grundposition gefahren werden, wobei aus dieser Grundposition heraus die Presse wieder problemlos angefahren werden kann.

Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich auch den Unteransprüchen und den nachfolgend anhand der Zeichnung prinzipmäßig beschriebenen Ausführungsbeispielen.

Die Figur zeigt schematisch die Komponenten des Antriebs für eine dreiachsige Werkstückhandhabungseinrichtung. Bezugnehmend auf die Figur ist ein Netzschütz 1 dargestellt, mit dem die gesamte dargestellte Anordnung mit Spannung versorgt wird. Dem Netzschütz 1 nachgeschaltet ist eine Versorgungs- und Rückspeiseeinheit 2, in welcher die Wechselspannung aus dem Netz gleichgerichtet wird.

Durch die Versorgungs- und Rückspeiseeinheit 2 kann die von der Presse erzeugte Bremsenergie über das Netz auch an andere Verbraucher weitergeleitet werden, d. h. die Presse kann wirtschaftlicher betrieben werden.

Im Anschluß an die Versorgungs- und Rückspeiseeinrichtung 2 sind Kondensatoren 3 angeordnet, die in einem Zwischenkreis 13 angeordnet sind und die die von der Presse oder den Werkstückhandhabungseinrichtungen erzeugte elektrische Bremsenergie speichern. Selbstverständlich können die Kondensatoren 3 jedoch auch durch die normale Netzspannung aufgeladen werden. In einem geregelten DC/DC-Wandler 4, der den Kondensatoren 3 nachgeordnet ist, wird die von der Versorgungs- und Rückspeiseeinheit 2 gleichgerichtete Spannung in geeignete Spannungen zum Betrieb verschiedener Komponenten des dargestellten Antriebes, beispielsweise der Steuerung 5 für die einzelnen Antriebe der nicht dargestellten Werkstückhandhabungseinrichtungen oder für Winkelschrittgeber 6 für jede einzelne Achse der Werkstückhandhabungseinrichtung, umgewandelt.

Da es sich, wie bereits erwähnt, bei den in dem vorliegenden Ausführungsbeispiel beschriebenen Werkstückhandhabungseinrichtungen um dreiachsige Werkstückhandhabungseinrichtungen handelt, sind insgesamt auch drei Winkelschrittgeber 6 notwendig, d. h. für jede Achse ein separater Winkelschrittgeber 6, genauso wie jede einzelne Achse von einem separaten Antriebsmotor 7 angetrieben wird.

Selbstverständlich kann die beschriebene Anordnung jedoch auch auf Werkstückhandhabungseinrichtungen mit mehr oder weniger als drei Achsen angewandt werden.

Da die Antriebsmotoren 7 für die einzelnen Achsen der Werkstückhandhabungseinrichtungen meist als pulsumrichtergespeiste Asynchronmaschinen oder bürstenlose Gleichstromantriebe ausgeführt sind, sind parallel zu dem geregelten DC/DC-Wandler 4 Transistorpulsumrichter 8 vorgesehen, d. h. bei den in dem vorliegenden Ausführungsbeispiel vorgesehenen Antriebsmotoren 7 handelt es sich um pulsumrichtergespeiste Asynchronmaschinen. Gleichzeitig wird auch der Pressenhauptantrieb 9 der Presse von der Steuerung 5 gesteuert und von den bereits beschriebenen Einrichtungen zur Spannungsversorgung mit einer geeigneten Spannung versorgt. Auch hier wird für den Pressenhauptantrieb 9 der Gleichstrom vom Zwischenkreis 13 von einem Transistorpulsumrichter 8 in Wechselstrom umgewandelt. Um die Stellung des Pressenhauptantriebs 9 permanent feststellen und an die Steuerung 5

weitergeben zu können, sind zwei Absolutwert-Winkelgeber 10, 11 vorgesehen.

Zusätzlich sind Haltemagnetbremsen 12 vorgesehen, die, falls an ihnen keine Spannung anliegt, die Achsen der Werkstückhandhabungseinrichtungen in ihrer abgebremsten Stellung halten.

Tritt bei einer derartigen Anordnung der einzelnen Komponenten des Antriebes unerwartet ein Netzspannungsausfall auf, so wird der Pressenstößel über eine Kupplung von seinem Antrieb getrennt. Der Pressen- 10 stößel bewegt sich, abhängig von der momentanen Hubzahl, mit einem bestimmten Nachlaufweg weiter. Um die koordinierte bzw. synchronisierte Bewegung von Pressenstößel und Werkstückhandhabungseinrichtungen aufrechtzuerhalten, müssen die Werkstückhand- 15 habungseinrichtungen - trotz fehlender Netzenergie dem Nachlauf des Pressenstößels mit den zugeordneten Positionswerten folgen.

Alle für die Bewegung der Werkstückhandhabungssondere die Steuerung 5 und die Antriebsmotoren 7 mit allen hierzu notwendigen Einrichtungen, werden jetzt mit der gespeicherten Energie des Zwischenkreises 13, d. h. aus den Kondensatoren 3, versorgt. Die Zwischenrichtern 8 in Wechselspannung für die Antriebsmotoren 7 der einzelnen Achsen der Werkstückhandhabungseinrichtungen umgewandelt und in dem geregelten DC/ DC-Wandler 4 auf eine für die Spannungsversorgung anderer notwendiger Komponenten geeignete Spannung, beispielsweise die Versorgungsspannung für die Steuerung 5, umgewandelt. Somit kann der Synchronbetrieb von Pressenstößel und Werkstückhandhabungseinrichtungen solange aufrecht erhalten werden, bis der Pressenstößel steht und die Werkstückhandhabungsein- 35 richtungen sich in einem kollisionsfreien Bereich befin-

Hierbei werden über die Absolutwert-Winkelgeber 10, 11 die Stellung des Pressenstößels und über die Winkelschrittgeber 6 die Stellungen der Antriebsmotoren 7 40 abgefragt und an die Steuerung 5 übermittelt.

Aus dieser definierten, synchronen Haltestellung ist ein problemloses Wiederanfahren der Presse möglich.

Die nunmehr entladenen Kondensatoren 3 können nach einem erneuten Anliegen der Netzspannung wie- 45 der aufgeladen werden. Alternativ können die Kondensatoren 3 jedoch auch von bewegten Teilen an der Presse oder den Werkstückhandhabungseinrichtungen durch Umwandlung deren kinetischer Energie in elektrische Energie aufgeladen werden. So kann beispiels- 50 weise die kinetische Energie des Schwungrades der Presse hierzu vorteilhaft verwendet werden.

Es kann auch vorgesehen sein, daß, falls von einer geeigneten Erkennungseinrichtung festgestellt wird, daß ein synchrones Folgen der bewegten Bauteile bis 55 zum Pressenstillstand nicht möglich ist, die kollisionsgefährdeten Bauteile der Werkstückhandhabungseinrichtungen nur aus dem Kollisionsbereich gefahren werden, während der Pressenstößel unkontrolliert abgebremst wird, um auf diese Art und Weise eine Beschädigung der 60 Presse oder von Pressenbauteilen zu vermeiden, d.h. anstatt den koordinierten Betrieb der Werkstückhandhabungseinrichtungen mit dem Pressenstößel bis zum Stillstand aufrechtzuerhalten, werden die Werkstückhandhabungseinrichtungen möglichst schnell aus dem 65 möglichen Kollisionsbereich herausgefahren.

Die Werkstückhandhabungseinrichtungen können beispielsweise als Transfersysteme, welche Greifer-

schienen aufweisen, als Saugertraversen oder Werkstückeinlege- und/oder -entnahmeeinrichtungen ausgeführt sein. Sollten die Kondensatoren 3 zum Zeitpunkt des Ausfalls der Netzspannung nicht aufgeladen sein, so können die Kondensatoren 3 vorteilhaft, wie bereits erwähnt, noch über die kinetische Energie der bewegten Massen der Presse im Generatorbetrieb der Antriebsmotoren 7 auf den Zwischenkreis 13 aufgeladen werden. Mit dieser noch zur Verfügung stehenden Energie können dann, wie bereits erwähnt, die notwendigen Komponenten des Antriebs noch mit Spannung versorgt werden

Aus wirtschaftlichen Gründen sind die Zwischenkreiskondensatoren bei Antriebsverstärkern üblicherweise nur klein dimensioniert. Für den beschriebenen Anwendungsfall müssen normalerweise jedoch größere Zwischenkreiskondensatoren vorgesehen werden, um ausreichend Energie für den dargestellten Antrieb der Werkstückhandhabungseinrichtungen bei einem Netzeinrichtungen maßgeblichen Komponenten, also insbe- 20 spannungsausfall zur Verfügung zu haben. Die Auswahl geeigneter Kondensatoren liegt hierbei im Ermessen des Fachmannes.

Im Normalbetrieb, d. h. wenn die Presse läuft und die Zwischenkreiskondensatoren bereits aufgeladen sind, kreis-Gleichspannung wird in den Transistorpulsum- 25 führen beispielsweise ein pulsgesteuerter Widerstand mit Energieumwandlung in Wärme oder netzseitige Pulswechselrichter mit Energienetzrückspeisung die Bremsenergie der Presse ab.

> Anstatt aus dem Zwischenkreis 13 kann die Energie zum Bewegen aller gefährdeten Bauteile einer Presse in einen kollisionsfreien Bereich auch aus einer unterbrechungsfreien Stromversorgung, z. B. einer Batterie, bezogen werden, so daß auch auf diese Art und Weise eine Kollision gefährdeter Bauteile vermieden werden kann.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Versorgen von elektronisch gesteuerten Antrieben, insbesondere Antrieben für Werkstückhandhabungseinrichtungen, in und an einer Presse mit Energie, wobei die Werkstückhandhabungseinrichtungen elektromechanisch angetrieben und elektronisch gesteuert sind, und wobei die Presse einen Pressenstößel aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß bei einem Netzspannungsausfall wenigstens die Werkstückhandhabungseinrichtungen wenigstens kurzfristig von einem Zwischenkreis (13) eines Antriebsverstärkers oder einer unterbrechungsfreien Stromversorgung mit Spannung versorgt werden, wobei alle für die Bewegung der Werkstückhandhabungseinrichtungen maßgeblichen Einrichtungen aus dem Zwischenkreis (13) oder der unterbrechungsfreien Stromversorgung mit Spannung versorgt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Kondensatoren (3) in dem Zwischenkreis (13) der Antriebsverstärker durch die kinetische Energie von bewegten Massen in und an der Presse oder durch die anliegende Netzspannung aufgeladen werden.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Kondensatoren (3) in dem Zwischenkreis (13) des Antriebsverstärkers durch die Energie des Schwungrades der Presse aufgeladen werden.

 Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Werkstückhandhabungseinrichtungen nach dem Feststellen eines

6

__ __ ...

Netzspannungsausfalles aus dem Kollisionsbereich gefahren werden, wobei andere bewegte Bauteile der Presse ungesteuert abgebremst werden.

5

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß nach dem Feststellen 5 eines Netzspannungsausfalles die synchrone Bewegung der Werkstückhandhabungseinrichtungen und anderer maßgeblicher Teile der Presse bis zum Pressenstillstand aufrecht erhalten wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 10 dadurch gekennzeichnet, daß als Werkstückhandhabungseinrichtungen Transfersysteme mit Greiferschienen verwendet werden.

 Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß als Werkstückhandhabungseinrichtungen Saugertraversen verwendet werden.

 Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß als Werkstückhandhabungseinrichtungen Werkstückeinlege- und/ 20 oder -entnahmeeinrichtungen verwendet werden.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

25

30

35

40

45

50

55

60

- Leerseite -

Nummer: Int. Cl.⁶: DE 195 26 491 A1 B 30 B 15/00

Offenlegungstag:

23. Januar 1997

